



**Puente Mayor en enero de 2010.** Algunas pilastras, por ejemplo la que está en primer plano, conserva los remates en piedra de la zona superior, en concreto, la esquina. Un elemento que se ha desprendido, según los denunciante, como consecuencia del choque de troncos o el propio gancho de la grúa durante las labores de limpieza del puente.



**Puente Mayor en marzo de 2013.** La primera pilastra carece en esta imagen del remate de la esquina, una piedra que desapareció hace tiempo, según la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga y un vecino del entorno que así lo ha documentado, Lorenzo Colomo. Se aprecian también que este remate faltan en más esquinas de la infraestructura.

## Las limpiezas del río provocan la caída de varias piedras del Puente Mayor

Amigos del Pisuerga y vecinos del entorno denuncian los hechos desde 2010, pero no saben nada del Ayuntamiento y CHD. Los desprendimientos se deben al choque de troncos contra los pilares

• Urgen al arreglo de la infraestructura fluvial en el lado más próximo a La Rondilla, «dado que el Ayuntamiento tiene conocimiento de estos hechos desde hace tiempo».

LUIS AMO / VALLADOLID

Vecinos y amigos del entorno fluvial advierten del deterioro sobre el Puente Mayor, los mismos que desde hace un lustro, vienen denunciando el desprendimiento de varias piedras de los contrafuertes de esta infraestructura. En concreto, vecinos de los barrios de San Nicolás y La Victoria, junto con los miembros de la Asociación Cultural Amigos del Pisuerga alertan de estas caídas ante lo que consideran «un desprecio a la historia de Valladolid y un destroz del patrimonio». Y es que la limpieza de los ojos del puente de troncos y maleza durante los últimos años ha provocado esta circunstancia, que cada vez es más palpable, «porque cada vez se desprenden más piedras».

El Ayuntamiento de Valladolid y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) son los organismos públicos responsables de la limpieza de los ojos de los puentes a su paso por el término urbano. La Administración municipal, como ellos mismos han relatado a este periódico, fue la encargada de realizar estos trabajos durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, mientras que con la llegada de Rajoy, estas



Última intervención de limpieza en el Puente Mayor, la semana pasada, para retirar troncos y maleza. / FOTOS: JONATHAN TAJES

## La 'Virgen del Carmen' volverá a surcar las aguas del Pisuerga

LUIS AMO / VALLADOLID

La Asociación Cultural Amigos del Pisuerga volverá a conmemorar este domingo la festividad de la Virgen del Carmen, que en el calendario se celebra el martes. Se trata de la procesión fluvial con la imagen mariana que cumple este año la XIV edición. El citado colectivo ha organizado, a partir de las 11.00 horas, la solemne e-

caristía en los jardines de Las Moreras, en la zona verde más próxima al Puente de Poniente.

Tras la celebración, a la que se ha invitado al arzobispo de la Diócesis, Ricardo Blázquez Pérez, y que estará presidida por el sacerdote carmelita y cronista de Valladolid, Padre Teófanos Egido, los miembros de la asociación, así como todos los vallisoletanos que

vayan, encabezados por el alcalde, Javier León de la Riva, y varios miembros de la Corporación Municipal, procederán a embarcar a la Virgen. En una chalana marinera, a partir de las 12.00 horas, recorrerán todo el cauce urbano, entre Las Moreras y la Pasarela Pedro Gómez Bosque (barrio de Arturo Eyries), en un paseo fluvial que se estima en dos horas.

tarefas las ha retomado el órgano adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Es en la etapa primera, precisamente, durante las crecidas del río de 2010, como explica el presidente de Amigos del Pisuerga, Luis Ángel Largo, cuando se detectó la caída de fragmentos de piedras más importantes. «Coincidió cuando una máquina, menos sofisticada que las utilizadas hoy en día, estaba actuando en estas labores de limpieza de los ojos del puente y bien con los troncos y elementos que sacó o con el propio gancho de la grúa, pues las piedras fueron desprendiéndose y creemos que están en el fondo del río».

Desde entonces, señala por otro lado un vecino del entorno que tiene material gráfico que lo verifica, los desprendimientos han sido más persistentes, «hasta el punto de que muchas pilastras carecen al menos de la piedra superior que hace esquina, es decir, la más proclive a caer en caso de un golpe como los que habrán recibido». Junto a esto, asimismo, Lorenzo Colomo denuncia que la remodelación de las aceras del Puente Mayor hecha hace varias semanas «también ha provocado que se haya vertido cemento tanto por la parte inferior de la barandilla como por la tubería del colector de saneamiento que discurre por debajo de ese tramo peatonal».

Así las cosas, vecinos y amigos urgen al Ayuntamiento, el propietario del puente, a proceder al arreglo del mismo, «aunque sea con la sustitución por piedras de nueva factura, dado que el Puente Mayor es una joya de la ciudad -está fechado entre los siglos XIII y XIV- y por tanto es parte de nuestra historia medieval, porque el primitivo es del año 1.080». El Consistorio, por su parte, ante la llamada de *El Día de Valladolid* a los concejales Cristina Vidal y Jesús Enriquez, primero desconocían los hechos, para asegurar a continuación que estudiarán la situación de estas pilastras y se tomará una decisión.